

广西壮族自治区柳州市市场监督管理局

2024年11月柳州市电梯应急处置工作简报

根据柳州市电梯应急处置服务平台统计分析，全市在用电梯数量为 22078 台，较上月新增登记使用电梯 54 台，处置电梯困人事件 88 起（其中生活垃圾导致开关门受阻等人为原因 34 起，电梯停电等外部原因 14 起，电梯本体故障 40 起），困人率为 0.40%，电梯非困人故障 4 起，电梯投诉举报 19 起，成功解救被困人员 207 人。2024 年 11 月平均每日发生 2.9 起电梯困人事件，维保单位救援到达现场平均用时 14.14 分钟，较法定用时缩短 52.9%，现场平均救援时间 4.11 分钟。具体情况如下：

一、2024 年 11 月按时间段分析

序号	发生困人时间段	困人数量（起）	占比（%）
1	00:00-04:00	5	6%
2	04:00-08:00	6	7%
3	08:00-12:00	19	22%
4	12:00-16:00	21	24%
5	16:00-20:00	24	27%
6	20:00-24:00	13	15%

结论：困人高发段出现在 16:00-20:00 期间。

二、2024 年 11 月按维保单位分析

序号	维保单位	电梯数量	困人故障	其他故障	投诉数量	困人率（%）	故障占比（%）
1	广西曼和电梯有限公司	16	1	0	0	6.25	1.09

序号	维保单位	电梯数量	困人故障	其他故障	投诉数量	困人率(%)	故障占比(%)
2	广西泰珩电梯有限公司	84	3	0	0	3.57	3.26
3	广西冠丰机电工程有限公司	148	5	0	0	3.38	5.43
4	通用电梯(湖南)有限公司	37	1	0	0	2.7	1.09
5	柳州市日欧电梯工程有限公司	211	4	0	0	1.9	4.35
6	广西鑫维诚电梯有限公司	106	2	0	0	1.89	2.17
7	深圳圣达电梯有限公司	107	2	0	1	1.87	2.17
8	广西迅尧机电设备有限公司	55	1	0	0	1.82	1.09
9	奥的斯机电电梯有限公司南宁分公司	189	3	1	0	1.59	4.35
10	广西润梓电梯工程有限公司	68	1	0	1	1.47	1.09
11	广西祥盛电梯工程有限公司	156	2	0	0	1.28	2.17
12	广西邦冠电梯有限公司	78	1	0	0	1.28	1.09
13	柳州市卓通电梯空调有限公司	84	1	0	0	1.19	1.09
14	广西联奥电梯工程有限公司	368	4	1	0	1.09	5.43
15	广西欧日电梯服务集团有限公司	260	2	0	1	0.77	2.17
16	广西森鑫机电工程有限公司	145	1	0	0	0.69	1.09
17	广西建工电梯空调工程有限责任公司	149	1	0	2	0.67	1.09
18	广西兆隆电梯空调工程有限公司	152	1	0	2	0.66	1.09
19	广西延昌电梯工程有限公司	181	1	0	0	0.55	1.09
20	广西威鹏机电安装工程有限公司	190	1	0	0	0.53	1.09
21	广西福美楼宇设备有限公司	1126	6	0	0	0.53	6.52
22	广州奥的斯电梯有限公司南宁分公司	638	3	0	0	0.47	3.26
23	广西迅通电梯安装工程有限责任公司	1274	6	0	3	0.47	6.52
24	广西欧立电梯工程有限公司	430	2	0	0	0.47	2.17
25	广西信安电梯工程有限公司	1323	6	0	3	0.45	6.52
26	迅达(中国)电梯有限公司广西分公司	686	3	0	0	0.44	3.26
27	广西步步兴电梯工程有限公司	453	2	0	0	0.44	2.17
28	广西广川电梯有限公司	933	4	0	0	0.43	4.35
29	南宁永日电梯工程有限责任公司	477	2	0	0	0.42	2.17
30	广西柳州市千城电梯工程有限责任公司	267	1	0	0	0.37	1.09
31	杭州西奥电梯有限公司广西分公司	292	1	0	0	0.34	1.09
32	柳州市柳菱电梯空调工程有限公司	324	1	0	0	0.31	1.09
33	广西坤城电梯工程有限公司	661	2	0	0	0.3	2.17
34	西继迅达电梯有限公司广西分公司	708	2	0	1	0.28	2.17
35	柳州市广日电梯工程有限公司	401	1	1	0	0.25	2.17
36	通力电梯有限公司南宁分公司	1508	3	0	0	0.2	3.26
37	柳州市广日电梯销售有限公司	511	1	0	1	0.2	1.09

序号	维保单位	电梯数量	困人故障	其他故障	投诉数量	困人率(%)	故障占比(%)
38	蒂升电梯(中国)有限公司南宁分公司	1115	2	0	1	0.18	2.17
39	广西友诚电梯工程有限公司	579	1	0	0	0.17	1.09
40	日立电梯(中国)有限公司广西分公司	1057	1	0	1	0.09	1.09
41	上海三菱电梯有限公司柳州分公司	519	0	1	1	0	1.09
42	苏州江南嘉捷电梯有限公司南宁分公司	33	0	0	1	0	0.00
43	广东中园电梯工程有限公司	597	0	0	0	0	0.00
44	华升富士达电梯有限公司南宁分公司	248	0	0	0	0	0.00
45	广西巨菱电梯有限公司	200	0	0	0	0	0.00
46	广西日富电梯有限公司	180	0	0	0	0	0.00
47	广西秉立电梯有限公司	179	0	0	0	0	0.00
48	巨人通力电梯有限公司广西分公司	157	0	0	0	0	0.00
49	广西万聚设备安装有限公司	151	0	0	0	0	0.00
50	广西盛尧电梯工程有限公司	129	0	0	0	0	0.00
51	永大电梯设备(中国)有限公司广西分公司	123	0	0	0	0	0.00
52	柳州森奥电梯有限公司	121	0	0	0	0	0.00
53	广西昀奥电梯空调工程有限公司	119	0	0	0	0	0.00
54	柳州科升电梯工程有限责任公司	104	0	0	0	0	0.00
55	广西广誉电梯工程有限公司	103	0	0	0	0	0.00
56	广西仁升电梯工程有限公司	89	0	0	0	0	0.00
57	广西力祺电梯有限公司	85	0	0	0	0	0.00
58	广西中梦电梯有限公司	84	0	0	0	0	0.00
59	广西骏菱机电设备有限公司	80	0	0	0	0	0.00
60	广西东信电梯工程有限公司	80	0	0	0	0	0.00
61	广西奥通电梯工程有限公司	76	0	0	0	0	0.00
62	广西乾潮电梯工程有限公司	74	0	0	0	0	0.00
63	广西云捷电梯工程有限公司	72	0	0	0	0	0.00
64	南宁市乔治智能设备有限公司	53	0	0	0	0	0.00
65	广东广船国际电梯机电设备有限公司	50	0	0	0	0	0.00
66	深圳市同创汇电梯有限公司	44	0	0	0	0	0.00
67	广西展通建设工程集团有限公司	43	0	0	0	0	0.00
68	广西恒超电梯空调工程有限公司	41	0	0	0	0	0.00
69	广西畅安电梯有限公司	40	0	0	0	0	0.00
70	广西宏建电梯空调工程有限公司	40	0	0	0	0	0.00
71	广西杭奥电梯有限公司	25	0	0	0	0	0.00
72	广东莞菱电梯技术服务有限公司	23	0	0	0	0	0.00

序号	维保单位	电梯数量	困人故障	其他故障	投诉数量	困人率(%)	故障占比(%)
73	广西维安电梯工程有限公司	21	0	0	0	0	0.00
74	广西百嘉楼宇设备有限公司	18	0	0	0	0	0.00
75	广西鑫立达机电设备有限公司	18	0	0	0	0	0.00
76	广西中裕电梯有限公司	14	0	0	0	0	0.00
77	广西挺力机电设备有限公司	13	0	0	0	0	0.00
78	柳州市安达电梯空调设备工程有限公司	13	0	0	0	0	0.00
79	南宁博迈机电设备有限公司	10	0	0	0	0	0.00
80	广西普思机电科技有限公司	10	0	0	0	0	0.00
81	广西柏立电梯工程有限公司	8	0	0	0	0	0.00
82	广西国菱机电有限公司	7	0	0	0	0	0.00
83	广西建安机电工程有限公司	6	0	0	0	0	0.00
84	山东兴源机械有限公司	5	0	0	0	0	0.00
85	奥的斯机电电梯有限公司贵州分公司	2	0	0	0	0	0.00
86	广西泛银河电梯空调有限公司	1	0	0	0	0	0.00

结论：11月在我市备案并开展电梯维保业务的单位共86家，40家发生电梯困人事件，其余维保单位未发生电梯困人事件。

三、2024年11月按使用单位分析（取电梯困人率前20名）

序号	使用单位	电梯数量	困人故障	其他故障	投诉数量	困人率(%)	故障占比(%)
1	广西宝利丰项目管理有限责任公司柳州物业分公司（金绿洲小区）	22	3	0	2	13.64	3.26
2	三江县鸿鑫达房地产开发有限公司（山水名城）	8	1	0	0	12.5	1.09
3	广西兴福里物业服务有限公司（文昌阁）	8	1	0	0	12.5	1.09
4	广西万家物业服务有限公司（金华苑）	8	1	0	0	12.5	1.09
5	柳州市福居物业服务有限公司（北岸馨园）	9	1	0	0	11.11	1.09
6	融安县水库和易地搬迁服务中心（老乡家园）	13	1	0	0	7.69	1.09
7	柳州工学院	26	2	0	0	7.69	2.17
8	广西周大房地产开发有限责任公司（汇东智郡）	14	1	0	0	7.14	1.09
9	广西正和城物业服务有限公司（正和城）	14	1	0	0	7.14	1.09
10	柳州市馨运物业服务有限公司（金宵云邸）	14	1	0	0	7.14	1.09
11	柳州市馨运物业服务有限公司（兴怡园）	42	1	0	0	2.38	1.09
12	广西福来物业服务有限责任公司（锦绣龙城）	43	1	0	0	2.33	1.09

序号	使用单位	电梯数量	困人故障	其他故障	投诉数量	困人率(%)	故障占比(%)
13	广西梯诺机电设备有限公司	45	1	0	0	2.22	1.09
14	柳州市金鹅物业服务有限责任公司 (金鹅福地)	45	1	0	0	2.22	1.09
15	柳州市金绿洲物业服务有限责任公司(金绿洲)	48	1	0	0	2.08	1.09
16	柳州市万安物业服务有限责任公司(汇景龙湾)	51	1	0	0	1.96	1.09
17	柳州大都绿建房地产开发有限公司 (大都熙园)	55	1	0	0	1.82	1.09
18	柳州正和物业服务有限公司 (谷埠街国际商城)	117	2	1	0	1.71	3.26
19	柳州市商业港物业服务有限责任公司 (新时代商业港)	131	2	0	0	1.53	2.17
20	柳州城建城市运营管理股份有限公司 (祥源大地)	72	1	0	0	1.39	1.09

四、2024年11月按制造单位分析

序号	制造单位	电梯数量	困人故障	其他故障	投诉数量	困人率(%)	故障占比(%)
1	广州广日电梯工业公司	3	1	0	0	33.33	1.09
2	西继迅达(许昌)有限公司	7	1	0	0	14.29	1.09
3	广州广日电梯公司	10	1	0	0	10	1.09
4	德森克电梯(中国)有限公司	12	1	0	0	8.33	1.09
5	广东西奥电梯有限公司	32	2	0	0	6.25	2.17
6	东莞市宝马电梯有限公司	16	1	0	0	6.25	1.09
7	四川快速电梯有限公司	17	1	0	0	5.88	1.09
8	广州市海力格电梯有限公司	27	1	0	0	3.7	1.09
9	东莞市富士电梯有限公司	55	2	0	0	3.64	2.17
10	上海现代电梯制造有限公司	35	1	0	0	2.86	1.09
11	广东铃木电梯有限公司	37	1	0	0	2.7	1.09
12	西子西奥电梯有限公司	59	1	0	0	1.69	1.09
13	天津奥的斯电梯有限公司	129	2	0	0	1.55	2.17
14	曼隆蒂森克虏伯电梯有限公司	74	1	0	0	1.35	1.09
15	广州日立电梯有限公司	152	2	0	0	1.32	2.17
16	西子奥的斯电梯有限公司	545	7	2	0	1.28	9.78
17	杭州新马电梯有限公司	157	2	0	2	1.27	2.17
18	江苏西德电梯有限公司	91	1	0	0	1.1	1.09
19	林肯电梯(中国)有限公司	94	1	0	0	1.06	1.09
20	杭州奥立达电梯有限公司	105	1	0	0	0.95	1.09

序号	制造单位	电梯数量	困人故障	其他故障	投诉数量	困人率 (%)	故障占比 (%)
21	西继迅达（许昌）电梯有限公司	429	4	0	1	0.93	4.35
22	西尼机电（杭州）有限公司	115	1	0	0	0.87	1.09
23	爱默生电梯有限公司	130	1	0	0	0.77	1.09
24	上海永大电梯设备有限公司	366	2	1	0	0.55	3.26
25	西子电梯科技有限公司	186	1	0	0	0.54	1.09
26	奥的斯机电电梯有限公司	460	2	0	3	0.43	2.17
27	巨人通力电梯有限公司	923	4	0	4	0.43	4.35
28	康力电梯股份有限公司	740	3	0	0	0.41	3.26
29	广州广日电梯工业有限公司	485	2	0	0	0.41	2.17
30	通力电梯有限公司	3556	14	0	1	0.39	15.22
31	迅达（中国）电梯有限公司	513	2	0	0	0.39	2.17
32	日立电梯（中国）有限公司	2436	8	0	3	0.33	8.70
33	蒂森电梯有限公司	1604	5	0	3	0.31	5.43
34	西继迅达电梯有限公司	321	1	0	0	0.31	1.09
35	永大电梯设备（中国）有限公司	335	1	0	0	0.3	1.09
36	杭州西奥电梯有限公司	1711	4	0	0	0.23	4.35
37	蒂升电梯（中国）有限公司	674	1	0	0	0.15	1.09
38	上海三菱电梯有限公司	932	1	1	0	0.11	2.17
39	苏州江南嘉捷电梯有限公司	73	0	0	1	0	0.00
40	西尼电梯（杭州）有限公司	174	0	0	1	0	0.00

结论：11月电梯发生故障和投诉涉及40个电梯制造单位。

五、2024年11月按注册登记电梯投入使用年限分析

序号	使用年限	电梯数量	困人故障	其他故障	投诉数量	困人率 (%)	故障占比 (%)
1	5年以内	11640	24	1	12	0.21	27.17
2	5年到10年	7517	34	1	5	0.45	38.04
3	10年到15年	2911	18	1	2	0.62	20.65
4	15年以上	1638	11	1	0	0.67	13.04


结论：使用年限15年以上的电梯困人率最高。

六、2024年11月按到达现场时间和救援时间分析

序号	按到达现场时间分析			按救援时间（包含到达现场时间）分析		
	到达现场时间	困人故障(起)	占比(%)	救援时间	困人故障(起)	占比(%)
1	0-10分钟	30	34.09	0-15分钟	37	42.05
2	10-20分钟	42	47.73	15-30分钟	42	47.73
3	20-30分钟	11	12.5	30-60分钟	9	10.23
4	30-60分钟	5	5.68	60-120分钟	0	0.00
5	60分钟以上	0	0.00	120分钟以上	0	0.00


结论: 电梯维保公司都能够积极配合电梯应急处置服务平台的指令，救援行动较迅速。

七、2024年11月按行政区域分析



结论: 柳北区发生电梯困人数量较多。

八、2024年11月按使用场所分析



结论: 困人多发的使用场所主要集中在住宅。

九、2024年11月按困人原因分析

序号	类型	总故障占比 (%)	故障明细	占比 (%)	困人故障次数	困人率 (%)
1	人为原因	38.6	生活垃圾导致开关门受阻, 电梯停止运行	50	17	0.077
			野蛮搬运导致门变形, 电梯无法运行	0	0	0.000
			装修垃圾导致开关门受阻, 电梯停止运行	2.9	1	0.004
			超载	11.8	4	0.018
			阻挡关门时间过长, 电梯无法运行	2.9	1	0.004
			其他	32.4	11	0.050
2	外部原因	15.9	电梯在运行过程中出现的停电	92.9	13	0.059
			电气部件进水导致的短路故障	0	0	0.000
			机房温度过高, 电气控制系统自动保护	0	0	0.000
			故障后自动恢复运行	0	0	0.000
			其他	7.1	1	0.004
3	门系统	12.6	轿门锁失效	0	0	0.000
			厅门锁失效	54.5	6	0.027
			门机故障	9.1	1	0.005
			门刀与滚轮(球)间距调整不良	9.1	1	0.005
			安全触板、光幕等防夹人保护装置无效	0	0	0.000
			主动门与从动门之间的联动失效	0	0	0.000
			门触点失效	9.1	1	0.005
			门挂轮破损	9.1	1	0.005
			门导向系统失效	0	0	0.000
			其他	9.1	1	0.005
4	曳引系统	1.1	平衡系数不在标准范围内	0	0	0.000
			曳引轮(轴)严重磨损	0	0	0.000
			曳引机缺油或油量过多	0	0	0.000
			传动皮带过松	0	0	0.000

			钢丝绳卡阻或跳槽	0	0	0.000
			钢丝绳严重磨损	0	0	0.000
			其他	100	1	0.004
5	导向系统	0	导靴严重磨损	0	0	0.000
			导轨润滑欠缺	0	0	0.000
			其他	0	0	0.000
6	轿厢	3.4	轿厢壁变形	0	0	0.000
			照明失效	0	0	0.000
			紧急报警失效	0	0	0.000
			其他	100	3	0.014
7	控制系统	17	控制主板失效	6.7	1	0.005
			电气元器件（接触器、继电器、驱动器件等）失效	13.3	2	0.009
			平层感应器失效	20	3	0.014
			极限开关、急停开关、维修开关等传感器失效	13.3	2	0.009
			电气连接不可靠	6.7	1	0.005
			编码器失效	0	0	0.000
			主电源开关失效	13.3	2	0.009
			召唤失效	0	0	0.000
			电梯重启故障	0	0	0.000
			其他	26.7	4	0.018
8	电气系统	4.6	变频器失效	50	2	0.009
			电动机失效	0	0	0.000
			制动器故障	0	0	0.000
			主电源断开	0	0	0.000
			其他	50	2	0.009
9	安全保护装置	6.8	安全回路断开	0	0	0.000
			消防开关失效	0	0	0.000
			限速器开关动作	33.3	2	0.009
			安全钳开关动作	0	0	0.000
			缓冲器开关动作	0	0	0.000
			张紧轮开关动作	33.3	2	0.009
			上行超速保护开关动作	0	0	0.000
			其他	33.4	2	0.009

注：其中本体原因为类型 3-9。

结论：电梯在运行过程中本体原因是造成困人故障的主要原因

因，电梯维保单位应提高日常维护保养质量，保障电梯安全运行。

十、案例分析

案例：11月某日，在处置电梯应急救援工作中，联系某小区电梯安全管理员，电话长时间处于无人接听状态，对电梯应急救援工作造成了一定影响。

96111 温馨提醒：《中华人民共和国特种设备安全法》第三十四条规定：特种设备使用单位应当建立岗位责任、隐患治理、应急救援等安全管理制度，制定操作规程，保证特种设备安全运行。《广西壮族自治区电梯安全条例》第二十条第三款规定：电梯使用单位应确保电梯紧急报警装置有效和电梯运行期间值班人员在岗。这一事件表明，部分电梯使用管理单位未充分重视值班工作，并未有效履行其作为电梯安全管理第一责任人的职责。各电梯使用单位应引以为鉴，按照法律法规的要求开展电梯安全管理工作，加强人员安全和应急救援培训，切实保障人民出行安全，营造安定和谐的社会氛围。

（以下空白）

(此件公开发布)

主送：各县区市场监管局、局机关相关科室、所属单位。

抄送：自治区市场监管局、市局领导。

柳州市市场监督管理局办公室

2024年12月4日印发
